Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Reporte mensual de detección

Octubre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	2	1
Fuera de mantenimiento	0	0	90
Total	4	2	91


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	5	2	0
Fuera de mantenimiento	0	2	1
Total	5	4	1

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:03:50	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:10:16	00:06:26
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:01:56	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:02:29	00:00:33

Coppel

GC-Track

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:00:23	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:00:55	00:00:32
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 11:56:59	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 11:59:00	00:02:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 14:54:56	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:03:32	00:08:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 14:51:37	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 14:52:25	00:00:48

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 04:30:26	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 09:29:57	04:59:31
Problema	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 04:30:25	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 09:29:44	04:59:19
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 04:30:23	Sábado, 3 de octubre del 2026, a las 09:29:31	04:59:08

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:10:09	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:10:23	00:00:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:01:33	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:03:10	00:01:37
Problema	Bomba Eléctrica	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 11:59:28	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:11:26	00:11:58
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 11:59:26	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:11:24	00:11:58
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 11:56:25	Sábado, 31 de octubre del 2026, a las 12:01:15	00:04:50
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:00:17	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 15:03:43	00:03:26

Coppel CEDIS CANC IMPOR. 41049

Tonina y Oaxactun, Supermanzana 97, 77530, Cancún, Quintana Roo

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 14:53:34	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 14:54:13	00:00:39

Acerca de este documento

Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 05 Noviembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Cancún, Quintana Roo

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.