CPA LC ADN

Laredo - Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Nuevo León

Reporte mensual de detección

Octubre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	0	0	1711
Total	0	0	1711


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	17	0	0
Total	17	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron arranques en mantenimiento

CPA LC ADN

Laredo - Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Nuevo León

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 13:32:36	Miércoles, 28 de octubre del 2026, a las 15:44:09	50:11:33
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:03:37	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:04:20	00:00:43
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:02:18	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 15:03:32	00:01:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 11:22:27	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 11:23:02	00:00:35
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 10:40:12	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 10:40:23	00:00:11
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 10:39:56	Jueves, 22 de octubre del 2026, a las 10:40:05	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 11:34:05	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 11:34:09	00:00:04
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 11:33:42	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 11:33:46	00:00:04
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 11:33:25	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 11:33:29	00:00:04
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 11:33:07	Jueves, 15 de octubre del 2026, a las 11:34:10	00:01:03
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 16:28:57	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 16:29:13	00:00:16
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:49:58	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:51:07	00:01:09
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:48:58	Jueves, 8 de octubre del 2026, a las 15:49:05	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 12:53:03	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 13:10:06	00:17:03
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 12:00:19	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 12:00:24	00:00:05
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 12:00:02	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 12:00:15	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 11:02:55	Jueves, 1 de octubre del 2026, a las 11:03:16	00:00:21

CPA LC ADN

Laredo - Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Nuevo León

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento

Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 05 Noviembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Ciénega de Flores, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.