



Reporte mensual de detección
Septiembre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	0	20
Fuera de mantenimiento	0	0	459
Total	4	0	479


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	20	0	0
Fuera de mantenimiento	3	0	0
Total	23	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:38:20	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:38:25	00:00:05



CPA BC Tijuana

2000 Tijuana-Rosarito, Tijuana, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 17 de septiembre del 2026, a las 12:38:04	Jueves, 17 de septiembre del 2026, a las 13:11:05	00:33:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 10 de septiembre del 2026, a las 09:31:10	Jueves, 10 de septiembre del 2026, a las 09:59:29	00:28:19
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 3 de septiembre del 2026, a las 14:10:43	Jueves, 3 de septiembre del 2026, a las 14:40:52	00:30:09

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 18 de septiembre del 2026, a las 08:17:27	Viernes, 18 de septiembre del 2026, a las 08:57:55	00:40:28
Problema	Bomba Diésel	Martes, 8 de septiembre del 2026, a las 21:00:11	Martes, 8 de septiembre del 2026, a las 21:01:39	00:01:28

Problema	Bomba Diésel	Martes, 8 de septiembre del 2026, a las 20:45:05	Martes, 8 de septiembre del 2026, a las 20:45:46	00:00:41
----------	--------------	--	--	----------

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 12:32:49	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 13:13:50	00:41:01
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 11:32:14	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 12:23:54	00:51:40
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 10:32:46	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 11:22:10	00:49:24
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 09:55:51	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 13:17:56	03:22:05
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 09:54:30	Lunes, 28 de septiembre del 2026, a las 09:55:36	00:01:06
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 14:59:48	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 15:28:07	00:28:19

Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 14:47:52	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 14:58:21	00:10:29
------------------------	--------------------	--	--	----------

CPA BC Tijuana

2000 Tijuana-Rosarito, Tijuana, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 14:44:16	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 15:37:10	00:52:54
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:46:13	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:50:23	00:04:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:44:26	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:48:28	00:04:02
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:43:57	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:45:02	00:01:05
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:42:20	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:42:49	00:00:29
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:41:48	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:42:16	00:00:28
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:40:37	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:41:12	00:00:35
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:40:01	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:40:37	00:00:36
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:39:03	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:39:23	00:00:20
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:36:43	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:36:53	00:00:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:35:35	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:37:44	00:02:09
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:34:27	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 10:36:15	00:01:48
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 08:52:45	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 09:20:17	00:27:32
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 08:51:22	Viernes, 25 de septiembre del 2026, a las 08:52:36	00:01:14
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 17 de septiembre del 2026, a las 13:13:16	Jueves, 17 de septiembre del 2026, a las 13:13:23	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 17 de septiembre del 2026, a las 13:12:03	Jueves, 17 de septiembre del 2026, a las 13:14:20	00:02:17
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 17 de septiembre del 2026, a las 12:37:31	Jueves, 17 de septiembre del 2026, a las 13:12:49	00:35:18
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 10 de septiembre del 2026, a las 09:59:30	Jueves, 10 de septiembre del 2026, a las 10:00:31	00:01:01

CPA BC Tijuana

2000 Tijuana-Rosarito, Tijuana, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Presión de Act. Diesel	Presión de Sistema	Jueves, 10 de septiembre del 2026, a las 09:31:08	Jueves, 10 de septiembre del 2026, a las 09:31:18	00:00:10
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 3 de septiembre del 2026, a las 14:10:37	Jueves, 3 de septiembre del 2026, a las 14:41:04	00:30:27
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 3 de septiembre del 2026, a las 14:10:13	Jueves, 3 de septiembre del 2026, a las 14:10:36	00:00:23
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 3 de septiembre del 2026, a las 13:56:46	Jueves, 3 de septiembre del 2026, a las 14:09:34	00:12:48

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 09 Octubre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.