

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Reporte mensual de detección

Febrero, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	4	6
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	4	4	6


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	16	0
Fuera de mantenimiento	0	0	0
Total	4	16	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:07:11	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:13:20	00:06:09
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:00:34	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:06:27	00:05:53

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:40:20	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:45:56	00:05:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:31:50	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:38:50	00:07:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:13:00	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:18:48	00:05:48
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:07:32	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:12:42	00:05:10
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:50:47	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 13:00:15	00:09:28
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:42:18	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:50:30	00:08:12

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:06:35	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:13:31	00:06:56
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:06:34	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:13:30	00:06:56
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 12:56:22	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:00:26	00:04:04
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 12:56:21	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:00:25	00:04:04
Problema	Bomba Diésel	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 12:56:14	Martes, 24 de febrero del 2026, a las 13:06:49	00:10:35
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:38:59	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:46:04	00:07:05
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:38:57	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:46:03	00:07:06

Coppel CEDIS HLLO 30003

Carretera Guaymas - Hermosillo KM 1.5, Adolfo López, Mateos La Huerta, 83295, Hermosillo, Sonora

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:29:28	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:39:32	00:10:04
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:29:19	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:31:41	00:02:22
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:29:17	Lunes, 16 de febrero del 2026, a las 12:31:39	00:02:22
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:12:53	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:18:58	00:06:05
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:12:52	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:18:57	00:06:05
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:01:38	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:07:19	00:05:41
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:01:35	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:07:18	00:05:43
Problema	Bomba Diésel	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:01:26	Martes, 10 de febrero del 2026, a las 09:12:51	00:11:25
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:50:33	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 13:00:36	00:10:03
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:50:32	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 13:00:34	00:10:02
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:38:54	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:41:41	00:02:47
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:38:53	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:41:40	00:02:47
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:38:52	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 12:50:40	00:11:48

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Hermosillo, Sonora

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.