



159 Guadalajara Colon
Av. Cristóbal Colón 4856, Cerro del Tesoro, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Reporte mensual de detección
Septiembre, 2025

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	3	4	0
Total	3	4	0

Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	3	3	3
Total	3	3	3

Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 08:10:54	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 08:14:42	00:03:48
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 07:50:59	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 08:10:27	00:19:28
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 10 de septiembre del 2025, a las 21:52:37	Miércoles, 10 de septiembre del 2025, a las 21:52:43	00:00:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:35:02	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:38:34	00:03:32

159 Guadalajara Colon

Av. Cristóbal Colón 4856, Cerro del Tesoro, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:23:36	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:34:39	00:11:03
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:09:08	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:09:31	00:00:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:05:49	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:08:42	00:02:53

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo Automático	Bomba Diésel	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 08:10:47	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 08:15:19	00:04:32
Modo Automático	Bomba Jockey	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 07:50:52	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 08:10:44	00:19:52
Modo Automático	Bomba Eléctrica	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 07:50:46	Martes, 23 de septiembre del 2025, a las 08:10:37	00:19:51
Modo Automático	Bomba Diésel	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:34:56	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:38:48	00:03:52
Modo Automático	Bomba Jockey	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:23:31	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:34:54	00:11:23
Modo Automático	Bomba Eléctrica	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:23:26	Sábado, 6 de septiembre del 2025, a las 10:34:48	00:11:22
Modo Automático	Bomba Diésel	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:08:58	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:09:41	00:00:43
Modo Automático	Bomba Jockey	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:05:43	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:08:55	00:03:12
Modo Automático	Bomba Eléctrica	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:05:38	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 14:08:50	00:03:12

159 Guadalajara Colon

Av. Cristóbal Colón 4856, Cerro del Tesoro, 45608 San Pedro Tlaquepaque, Jal.

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	------------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 13 Julio del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tlaquepaque, Jalisco

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.