Coppel CEDIS GPLC 30004

Auto Club esquina con Francisco Villa 6, Ricardo Flores Magón 35090, Gómez Palacio, Durango

Reporte mensual de detección

Octubre, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	2	1	1
Fuera de mantenimiento	0	0	2
Total	2	1	3


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	2	11	2
Fuera de mantenimiento	1	5	0
Total	3	16	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)

No se registraron arranques fuera de mantenimiento

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:02:51	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:03:33	00:00:42
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:50:00	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:00:14	00:10:14

Coppel

GC-Track

Coppel CEDIS GPLC 30004

Auto Club esquina con Francisco Villa 6, Ricardo Flores Magón 35090, Gómez Palacio, Durango

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:45:51	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:48:53	00:03:02

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Viernes, 30 de octubre del 2026, a las 13:56:52	Jueves, 5 de noviembre del 2026, a las 11:44:18	141:47:26
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:07:21	Jueves, 5 de noviembre del 2026, a las 11:50:10	169:42:49
Problema	Bomba Eléctrica	Martes, 27 de octubre del 2026, a las 16:57:04	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:42:15	40:45:11
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 16:39:05	Martes, 27 de octubre del 2026, a las 16:56:55	24:17:50
Problema	Bomba Eléctrica	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 16:21:02	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 16:38:57	00:17:55
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 11 de diciembre del 2025, a las 16:15:49	Lunes, 26 de octubre del 2026, a las 16:20:53	838:59:59

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:02:27	Viernes, 30 de octubre del 2026, a las 13:56:53	27:54:26
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:00:21	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:02:34	00:02:13
Fase invertida	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:49:05	Viernes, 30 de octubre del 2026, a las 13:56:51	28:07:46
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:49:03	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:07:22	00:18:19
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:48:30	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:49:06	00:00:36
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:48:06	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:48:22	00:00:16

Coppel CEDIS GPLC 30004

Auto Club esquina con Francisco Villa 6, Ricardo Flores Magón 35090, Gómez Palacio, Durango

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:47:35	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:47:52	00:00:17
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:47:19	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:47:26	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:46:13	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:46:20	00:00:07
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:45:58	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:46:05	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:45:21	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 10:00:26	00:15:05
Problema	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:45:19	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:45:29	00:00:10
Fase invertida	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:42:14	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:45:28	00:03:14
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:42:13	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:45:18	00:03:05
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:42:11	Jueves, 29 de octubre del 2026, a las 09:49:02	00:06:51

Acerca de este documento

Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 05 Noviembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Gómez Palacios, Durango

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.