

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Reporte mensual de detección

Abril, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	10	0	293
Total	10	0	293


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	4	0	2
Total	4	0	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 26 de abril del 2026, a las 15:21:18	Domingo, 26 de abril del 2026, a las 15:27:29	00:06:11
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 26 de abril del 2026, a las 09:14:21	Domingo, 26 de abril del 2026, a las 09:44:43	00:30:22
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 13:42:30	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 13:43:16	00:00:46
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 12:46:46	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 13:01:20	00:14:34

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 11:53:40	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 12:08:40	00:15:00
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 19 de abril del 2026, a las 09:22:19	Domingo, 19 de abril del 2026, a las 09:52:35	00:30:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 12 de abril del 2026, a las 09:21:39	Domingo, 12 de abril del 2026, a las 09:24:02	00:02:23
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 12 de abril del 2026, a las 09:19:35	Domingo, 12 de abril del 2026, a las 09:19:55	00:00:20
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 12 de abril del 2026, a las 08:48:50	Domingo, 12 de abril del 2026, a las 09:19:05	00:30:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 09:50:41	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 09:58:12	00:07:31

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 13:43:20	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 13:43:30	00:00:10
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 13:01:15	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 13:02:26	00:01:11
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 12:08:35	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 12:46:38	00:38:03
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 09:16:03	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 09:16:06	00:00:03
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 09:12:04	Sábado, 25 de abril del 2026, a las 09:12:13	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 09:58:08	Jueves, 2 de abril del 2026, a las 09:58:24	00:00:16

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.