

Stanley Black & Decker
Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Reporte mensual de detección
Agosto, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	5	0	286
Total	5	0	286


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	7	0	3
Total	7	0	3

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 11:07:39	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 11:08:11	00:00:32
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 10:16:28	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 10:46:58	00:30:30
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 03:45:29	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 04:15:45	00:30:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 13:04:47	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 13:34:49	00:30:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 2 de agosto del 2026, a las 13:25:57	Domingo, 2 de agosto del 2026, a las 13:38:32	00:12:35

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 10:58:17	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 11:08:32	00:10:15
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 09:58:27	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 09:58:32	00:00:05
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 09:58:18	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 09:58:23	00:00:05
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 09:53:59	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 09:55:17	00:01:18
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 09:43:52	Sábado, 29 de agosto del 2026, a las 09:51:55	00:08:03
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 04:15:38	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 04:15:53	00:00:15
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 03:52:17	Viernes, 28 de agosto del 2026, a las 04:15:46	00:23:29
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 13:34:41	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 13:35:02	00:00:21
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 13:10:38	Domingo, 23 de agosto del 2026, a las 13:34:45	00:24:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Domingo, 2 de agosto del 2026, a las 13:34:18	Domingo, 2 de agosto del 2026, a las 13:38:36	00:04:18

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 07 Septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.