

Kenit Recycling

Baja Maq. 19850, Imaq Tijuana, 22225 Tijuana, B.C.

Reporte mensual de detección

Febrero, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	3	0	3
Fuera de mantenimiento	1	0	4
Total	4	0	7


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	4	0	0
Fuera de mantenimiento	2	0	1
Total	6	0	1

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 15:30:08	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 16:02:29	00:32:21
----------------------------	--------------	---	---	----------

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 13:38:28	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:11:42	00:33:14
----------------------------	--------------	---	---	----------

Kenit Recycling

Baja Maq. 19850, Imaq Tijuana, 22225 Tijuana, B.C.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 13:55:35	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:25:17	00:29:42
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 10:44:37	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 11:18:44	00:34:07

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 15:16:39	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 15:27:00	00:10:21
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 15:14:53	Viernes, 20 de febrero del 2026, a las 16:06:29	00:51:36
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 1 de febrero del 2026, a las 13:42:41	Domingo, 1 de febrero del 2026, a las 13:42:53	00:00:12

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 13:25:40	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 14:13:45	00:48:05
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 13:19:48	Viernes, 27 de febrero del 2026, a las 13:19:55	00:00:07
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 13:53:58	Viernes, 13 de febrero del 2026, a las 14:47:15	00:53:17
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 10:29:00	Viernes, 6 de febrero del 2026, a las 11:19:51	00:50:51

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California

Kenit Recycling

Baja Maq. 19850, Imaq Tijuana, 22225 Tijuana, B.C.

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.