

Stanley Black & Decker
Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Reporte mensual de detección
Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	13	0	363
Total	13	0	363


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	14	0	4
Total	14	0	4

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:22:58	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:39:35	00:16:37
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:48:04	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:55:20	00:07:16
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:31:11	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:45:17	00:14:06
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:40:49	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:43:09	00:02:20
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:35:54	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:40:31	00:04:37

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:30:48	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:35:01	00:04:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:25:29	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:29:42	00:04:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:25:04	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:25:17	00:00:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:24:52	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:25:00	00:00:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:13:40	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:24:44	00:11:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 19 de julio del 2026, a las 14:51:28	Domingo, 19 de julio del 2026, a las 15:01:40	00:10:12
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 12 de julio del 2026, a las 10:46:20	Domingo, 12 de julio del 2026, a las 11:17:25	00:31:05
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 5 de julio del 2026, a las 13:28:59	Domingo, 5 de julio del 2026, a las 13:43:53	00:14:54

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:59:20	Martes, 28 de julio del 2026, a las 11:07:52	00:08:32
Modo No Automático	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:35:37	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:39:39	00:04:02
Desconexión	Bomba Jockey	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:26:47	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:59:24	00:32:37
Problema	Bomba Diésel	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:17:58	Martes, 28 de julio del 2026, a las 10:22:05	00:04:07

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:55:14	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:55:42	00:00:28
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:51:04	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:55:20	00:04:16
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:47:21	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:47:28	00:00:07
Problema	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:45:05	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:45:18	00:00:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:38:58	Lunes, 27 de julio del 2026, a las 14:45:11	00:06:13
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:42:52	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:43:13	00:00:21
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:40:45	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:43:17	00:02:32
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:39:02	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:40:35	00:01:33
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:34:33	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:35:05	00:00:32
Modo No Automático	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:29:37	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:29:46	00:00:09
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:24:48	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 11:25:24	00:00:36
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 10:41:37	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 10:41:47	00:00:10
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 10:35:31	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 10:35:37	00:00:06
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 10:35:17	Sábado, 25 de julio del 2026, a las 10:35:20	00:00:03

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.