

Reporte mensual de detección

Julio, 2026

Resumen

Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	7	0	0
Fuera de mantenimiento	2	0	1
Total	9	0	1


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	7	0	0
Fuera de mantenimiento	1	0	0
Total	8	0	0

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 14:11:15	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 14:41:03	00:29:48
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 14:07:39	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 14:09:36	00:01:57

Arranques en mantenimiento

Woori

Tijuana, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:08:13	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:40:01	00:31:48
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 16:08:01	Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 16:39:46	00:31:45
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 15:57:58	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 16:28:32	00:30:34
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:41:20	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:42:24	00:01:04
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:38:31	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:40:06	00:01:35
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:31:07	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:37:08	00:06:01
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 11:47:45	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 12:19:31	00:31:46

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 14:07:04	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 14:43:41	00:36:37

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:40:04	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 17:46:54	00:06:50
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 16:39:48	Miércoles, 22 de julio del 2026, a las 16:40:36	00:00:48
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 16:31:25	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 16:45:41	00:14:16
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 16:27:58	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 16:31:18	00:03:20
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:30:21	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:52:09	00:21:48

Woori
Tijuana, Baja California

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:06:16	Viernes, 3 de julio del 2026, a las 12:30:14	00:23:58
Modo No Automático	Bomba Diésel	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 12:19:33	Jueves, 2 de julio del 2026, a las 12:20:56	00:01:23

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026.
Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.
Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.