

Kenit Recycling

Baja Maq. 19850, Imaq Tijuana, 22225 Tijuana, B.C.

Reporte mensual de detección

Marzo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	2	0	1
Fuera de mantenimiento	1	0	2
Total	3	0	3


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	12	0	4
Total	12	0	4

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 15:02:57	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 15:27:50	00:24:53

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:17:49	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:47:56	00:30:07

Kenit Recycling

Baja Maq. 19850, Imaq Tijuana, 22225 Tijuana, B.C.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 14:36:38	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 15:05:58	00:29:20

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 12:16:38	Viernes, 27 de marzo del 2026, a las 13:03:52	00:47:14
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 14:18:25	Viernes, 20 de marzo del 2026, a las 15:08:09	00:49:44
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 17:19:51	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 17:19:59	00:00:08
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 17:18:25	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 17:19:55	00:01:30
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 15:02:07	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 15:05:18	00:03:11
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 15:02:02	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 15:04:37	00:02:35
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 15:02:01	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 15:02:06	00:00:05
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 14:21:47	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 14:22:57	00:01:10
Problema	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 14:21:42	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 14:21:47	00:00:05
Desconexión	Bomba Jockey	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 14:21:38	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 14:22:09	00:00:31
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 14:21:37	Miércoles, 18 de marzo del 2026, a las 14:21:43	00:00:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 15:01:13	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 15:28:47	00:27:34
Problema	Bomba Diésel	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 00:48:09	Viernes, 13 de marzo del 2026, a las 00:48:16	00:00:07
Desconexión	Bomba Jockey	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:51:07	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 13:35:33	01:44:26

Kenit Recycling

Baja Maq. 19850, Imaq Tijuana, 22225 Tijuana, B.C.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 11:50:46	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 13:37:24	01:46:38
Problema	Bomba Diésel	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 10:39:11	Domingo, 8 de marzo del 2026, a las 10:39:19	00:00:08

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Tijuana, Baja California

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.