

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Reporte mensual de detección

Mayo, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	6	0	176
Total	6	0	176


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Electrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	5	0	2
Total	5	0	2

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 15:23:03	Domingo, 31 de mayo del 2026, a las 16:05:25	00:42:22
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 11:08:43	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 11:09:21	00:00:38
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:26:48	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:56:22	00:29:34
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Sábado, 16 de mayo del 2026, a las 15:01:09	Sábado, 16 de mayo del 2026, a las 15:02:08	00:00:59

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 10 de mayo del 2026, a las 11:29:17	Domingo, 10 de mayo del 2026, a las 12:13:25	00:44:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Domingo, 3 de mayo del 2026, a las 14:59:12	Domingo, 3 de mayo del 2026, a las 15:31:03	00:31:51

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 11:19:16	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 11:19:21	00:00:05
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:18:02	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:26:43	00:08:41
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:16:47	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:17:13	00:00:26
Desconexión	Bomba Jockey	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:14:22	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:14:26	00:00:04
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:00:32	Sábado, 23 de mayo del 2026, a las 10:17:33	00:17:01
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 16 de mayo del 2026, a las 15:02:02	Sábado, 16 de mayo del 2026, a las 15:02:32	00:00:30
Problema	Bomba Diésel	Sábado, 16 de mayo del 2026, a las 15:00:08	Sábado, 16 de mayo del 2026, a las 15:00:24	00:00:16

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Stanley Black & Decker

Blvd. Apodaca 900, 66600 N.L.

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 08 septiembre del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Monterrey, Nuevo León

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.