

92 Puebla Xonaca

Xonaca No 3408, Vista Hermosa, CP. 72270, Puebla, Puebla

Reporte mensual de detección

Septiembre, 2025

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	2	10	14
Total	2	10	14


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	4	4	8
Total	4	4	8

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:42:01	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:44:22	00:02:21
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:35:05	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:37:13	00:02:08
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:28:38	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:30:14	00:01:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:23:03	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:24:42	00:01:39

92 Puebla Xonaca

Xonaca No 3408, Vista Hermosa, CP. 72270, Puebla, Puebla

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:19:06	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:21:20	00:02:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:12:19	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:14:55	00:02:36
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 11:54:26	Martes, 16 de septiembre del 2025, a las 12:04:47	00:10:21
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 13 de septiembre del 2025, a las 11:58:25	Sábado, 13 de septiembre del 2025, a las 12:08:54	00:10:29
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 13 de septiembre del 2025, a las 11:51:39	Sábado, 13 de septiembre del 2025, a las 11:57:18	00:05:39
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Sábado, 13 de septiembre del 2025, a las 11:50:52	Sábado, 13 de septiembre del 2025, a las 11:51:34	00:00:42
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:03:30	Miércoles, 3 de septiembre del 2025, a las 10:05:20	00:01:50
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 07:23:52	Lunes, 1 de septiembre del 2025, a las 07:29:13	00:05:21

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales fuera de mantenimiento

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

92 Puebla Xonaca

Xonaca No 3408, Vista Hermosa, CP. 72270, Puebla, Puebla

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 13 Julio del 2026.

Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Puebla, Puebla

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.

Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.