

Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

Reporte mensual de detección
Julio, 2026

Resumen


Arranques de motor

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	3	3	17
Total	3	3	17


Alertas generales

	Bomba Diesel	Bomba Eléctrica	Bomba Jockey
En mantenimiento	0	0	0
Fuera de mantenimiento	1	2	1
Total	1	2	1

Comportamiento de presión de sistema



Conteo de arranques de bomba jockey



Detalle de arranques de motor

Arranques fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 14:23:47	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 14:25:00	00:01:13
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 14:21:13	Jueves, 23 de julio del 2026, a las 14:22:15	00:01:02
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 12:14:20	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 12:15:34	00:01:14
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 12:09:48	Viernes, 17 de julio del 2026, a las 12:10:03	00:00:15
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 13:04:04	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 13:04:22	00:00:18

Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Arranque de Motor de Bomba	Bomba Diésel	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 12:54:30	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 12:54:57	00:00:27

Arranques en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron arranques en mantenimiento

Detalle de alertas generales

Alertas generales fuera de mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
Desconexión	Bomba Jockey	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 08:58:13	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 09:20:24	00:22:11
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Jueves, 30 de julio del 2026, a las 23:25:04	Viernes, 31 de julio del 2026, a las 09:20:34	09:55:30
Falla en fase	Bomba Eléctrica	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 13:03:09	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 13:03:15	00:00:06
Modo No Automático	Bomba Diésel	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 12:52:26	Miércoles, 8 de julio del 2026, a las 12:52:32	00:00:06

Alertas generales en mantenimiento

Descripción	Equipo	Inicio	Restablecimiento	Duración (hh:mm:ss)
-------------	--------	--------	------------------	---------------------

No se registraron alertas generales en mantenimiento

Acerca de este documento



Generado automáticamente a través de GC-Track Monitoring System el día 04 Agosto del 2026. Todas las fechas y horas desplegadas corresponden a la zona horaria local de Aguascalientes, Agcs.

Aviso legal

Este documento es confidencial y su contenido está destinado exclusivamente para el uso de los usuarios de GC-Track Monitoring System asociados a supervisión de estos equipos, siendo las personas que se dirige y quienes asumen la responsabilidad de su uso y difusión.

Coppel CEDIS AGCS

Carretera Panamericana KM 16.5 Ejido Margaritas J, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), 20909, Aguascalientes

Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir, distribuir o copiar este documento sin autorización, ya que puede contener información sensible.
Notifique al remitente de inmediato por correo electrónico a support@gc-track.com si ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema.